

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 16 à Marbais

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 10 mai 2019

Largeur moyenne : 2 m

Pente : aucune faible moyenne forteType de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : Herbes

Zone traversée : Bosquets

• **ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui Non Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ??? Facilité générale d'utilisation : Oui Non Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
xx	xx	xx	limite	xx	xx	xx	xx

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non Eclairage public : Oui Partiel NonSentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : Gros problème ! Pour rejoindre Marbais, il faut traverser la Chaussée de Namur sans passage pour piéton.

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : Bosquets

Hydrographie :

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : Arrières jardins, accès propriété

Ancien patrimoine :