

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 85 à Marbais

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 10 mai 2019

Largeur moyenne : 1 m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : herbes

Zone traversée : habitat

• ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ???

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• USAGES POSSIBLES :

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	ok	limite	non	non	non	non

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : agglomération

Hydrographie :

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : oui

Ancien patrimoine :

Remarque : le tracé de ce sentier a été modifié, d'où les différences entre l'Atlas et l'IGN