

## FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 86 à Marbais

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 10 mai 2019

Largeur moyenne : 1 m

Pente :  aucune     faible     moyenne     forte

Type de revêtement :  Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres : herbes

Zone traversée : habitat + prairie

### • ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui     Non

Assiette entretenue : Oui (par passage)     Oui (entretien)     Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) :    Constatés     Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) :    Oui     Non     ???

Facilité générale d'utilisation : Oui     Non  - Pourquoi ? : Moyen, pas assez plat p/ poussette, chaise, ..

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

### • USAGES POSSIBLES:

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	limite	non	non	non	non	non

Signalisation routière :  Oui - laquelle:    Non

Eclairage public :  Oui     Partiel     Non

Sentiment de sécurité :  Correcte     Faible     Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général :  Mauvais       Moyen       Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : nettoyer et égaliser l'assise pour permettre le passage des poussettes,...

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : aggro + prairie

Hydrographie : longue ruisseau, pollué

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : oui

Ancien patrimoine :