

## FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 87 à Marbais

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 10 mai 2019

Largeur moyenne : 1 m

Pente :  aucune     faible     moyenne     forte (sortie rue de la Jouerie)

Type de revêtement :  Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres : herbe

Zone traversée : bosquet

• **ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : Oui     Non

Assiette entretenue : Oui (par passage)     Oui (entretien)     Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) :    Constatés     Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) :    Oui     Non     ???

Facilité générale d'utilisation : Oui     Non  - Pourquoi ? : une zone (côté rue de la Jouerie) est en permanence inondée (problème d'écoulement – voir photos). Seul un marcheur bien équipé peut raisonnablement passé. L'état du reste du sentier n'est pas "top"

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	Si problème écoulement résolu.
Classe 3 = impraticable mais existant	Sauf équipement marcheur, ou optimisme
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES (si problème écoulement résolu):**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
oui	oui	oui	Non				

Signalisation routière :  Oui - laquelle: Non

Eclairage public :  Oui  Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correcte  Faible  Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : au minimum, zone inondée à assainir

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : bosquet

Hydrographie : longé par ruisseau pollué

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : oui

Ancien patrimoine :

