

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 89 (tronçon D) à Marbais*Réalisée par des bénévoles*

Date visite : 10 mai 2019

Largeur moyenne : 1 m

Pente : aucune faible moyenne forteType de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : Herbe

Zone traversée : habitat

• **ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui Non Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ??? Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	Nombreuses déjections canines
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	ok	?????	non	non	non	non

Signalisation routière : Oui - laquelle: NonEclairage public : Oui Partiel NonSentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : actuellement, le sentier est interrompu par les travaux de construction de 2 maison (côté sentier 88). Situation à revoir quand les travaux seront terminés.

Plusieurs possibilités de connexions vers le Parc Près St-Pierre, surtout des escaliers (donc problème pour les PMR non-accompagnées)

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : habitat

Hydrographie :

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : oui

Ancien patrimoine :