

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 89 (tronçon E) à Marbais

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 10 mai 2019

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : Herbes

Zone traversée : prairie (partiellement)

• **ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ???

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : voir ci-dessous

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	La partie côté sentier 88 doit être totalement débroussaillée. Les accès (in/out) à la prairie siuée côté rue du Pont doivent être rendus praticables (ajouter 1 tourniquet et réparé celui existant)
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES (après réhabilitation):**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	ok	A priori, non (prairie, tourniquet)	non	non	non	non

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : urbain + prairie

Hydrographie :

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : oui

Ancien patrimoine :

- **LIAISONS ENTRE LES SENTIERS**

Routes, trottoirs, traversées, (état des trottoirs, dangerosité des traversées, nécessité de signalisation complémentaire, aménagements accessoires) :

Nombreuses liaisons possibles vers le Parc Près St-Pierre, surtout des escaliers (donc problème pour les PMR non-accompagnées)