

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 38 à Marbisoux

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 21 mai 2019

Largeur moyenne : 0,5 m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres :

Zone traversée :

• **ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ???

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ?

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	Devrait être fauché.
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

- **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : campagne

Hydrographie :

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : partiel

Ancien patrimoine :