

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 66 à Marbisoux

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 21 mai 2019

Largeur moyenne : 2 m

Pente : aucune faible moyenne forteType de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : herbe

Zone traversée : champs

• **ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui Non Assiette entretenue : Oui (par passage) Oui (entretien) Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ??? Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ?

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	non	non	ok	ok	ok	non

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon