

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 72 à Marbisoux

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 30 mai 2019

Largeur moyenne : < 1 m

Pente : aucune faible moyenne forteType de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : herbe

Zone traversée : habitat

- ENTRETIEN/ETAT**

Abords et assiette entretenus : Oui , par les riverains, dans la zone entre deux maisons côté rue Catalogne. Non ailleurs

Assiette entretenue :

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non ??? Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? zone à débroussailler

| | Commentaire |
|---|-----------------------|
| Classe 0 = devenu route | |
| Classe 1 = état impeccable | |
| Classe 2 = état passable | |
| Classe 3 = impraticable mais existant | zone à débroussailler |
| Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...) | |

- USAGES POSSIBLES (si nettoyer) :**

| Piéton | Cycliste | Poussette | Chaise roulante (sans aide) | Cavalier | Moto, Quad, | Tracteur | Voiture |
|--------|----------|-----------|--------------------------------|----------|----------------|----------|---------|
| ok | ok | ok | non | non | non | non | non |

Signalisation routière : Oui - laquelle: Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : il faut nettoyer/débroussailler le sentier