

**FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 76 à Marbisoux**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 21 mai 2019

Largeur moyenne : 1 m (50 cm pour la partie "nettoyée")

Pente :  aucune  faible  moyenne  forte

Type de revêtement :  Asphalte  Béton  Empierré  Terre  Autres : herbe

Zone traversée : bois + champs

• **ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : Oui  Non

Assiette entretenue : Oui (par passage)  Oui (entretien)  Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés  Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  Non  ???

Facilité générale d'utilisation : Oui  Non  - Pourquoi ?

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	Il faudrait faucher la largeur disponible (1m). Flaque dans tunnel sous chemin de fer.
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

• **USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	Non (à revoir après nettoyage)	non	non	non	non	non

Signalisation routière :  Oui - laquelle: Non

Eclairage public :  Oui  Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correcte  Faible  Endroit isolé

- **CONCLUSIONS**

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : problème de flaque sous chemin de fer, faucher l'assise disponible.