

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 13 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **19/04/2019**

Largeur moyenne : **3,50 m**

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : des petits tronçons de : Asphalte Béton Empierré Pavé et Terre

Zone traversée : **Zone boisée**

ENTRETIEN / ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés sous le pont de la RN25 (voir photo)

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	<input checked="" type="checkbox"/> (plutôt bon état)
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Signalisation routière : Oui – laquelle Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correct Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

Baliser éventuellement l'intersection avec le chemin C12 (voir photo C13 5.jpg)

PHOTOS

