

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 23 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **04/2019**

Largeur moyenne : **1,50m**

Pente : ~~aucune~~ faible **X moyenne** **X forte**

Type de revêtement : ~~Asphalte~~ ~~Béton~~ ~~Empierré~~ **X Terre**

Zone traversée : Chemin encaissé zone boisée

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : **X Oui** Non

Assiette entretenue : **X Oui** ~~Non~~

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : **X Non** Constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : ~~Oui~~ **X Non**

Facilité générale d'utilisation : **X Oui** ~~Non~~

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	X (état bon)
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun	X	X		X	X		

Signalisation routière : ~~Oui~~ – laquelle **X Non**

Eclairage public : ~~Oui~~ ~~Partiel~~ **X Non**

Sentiment de sécurité : **X Correct** ~~Faible~~

CONCLUSIONS

Etat général : ~~Mauvais~~ ~~Moyen~~ **X Bon**

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,...)

A l'occasion, tailler les abords à certains endroits.

PHOTOS

