

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 24 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **16/03/2019**

Largeur moyenne : 2m

Pente : ~~aucune~~ faible **X moyenne** forte

Type de revêtement : ~~Asphalte~~ Béton Empierré **X Terre**

Zone traversée : Au début chemin encaissé entre prairie et champ puis zone boisée

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : ~~Oui~~ **X Non**

Assiette entretenue : **X Oui** ~~Non~~

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : **X Non** Constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : ~~Oui~~ **X Non**

Facilité générale d'utilisation : **X Oui** ~~Non~~

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	X (état bon)
Classe 2 = état passable	X abords
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun	X	X		X	X		

Signalisation routière : ~~Oui~~ – laquelle **X Non**

Eclairage public : ~~Oui~~ Partiel **X Non**

Sentiment de sécurité : **X Correct** Faible

CONCLUSIONS

Etat général : ~~Mauvais~~ **X Moyen** ~~Bon~~

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,...)

A l'occasion, tailler les abords à certains endroits.

PHOTOS

