

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 25 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **16/03/2019**

Largeur moyenne : **2m sur +/- 200m en venant du C24, puis se confond avec les champs cultivés et enherbés**

Pente : ~~aucune~~ **X faible** moyenne forte

Type de revêtement : ~~Asphalte~~ ~~Béton~~ ~~Empierré~~ **X Terre** **X Herbe**

Zone traversée : **Champs et prairie**

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : ~~Oui~~ **X Non**

Assiette entretenue : ~~Oui~~ **X Non**

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : **X Constatés**

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : ~~Oui~~ **X Non**

Facilité générale d'utilisation : ~~Oui~~ **X Non** **Doit être réhabilité aux endroits labourés et balisé en passant à travers un champ enherbé.**

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	Sur la partie herbeuse
Classe 2 = état passable	Sur +/- 100m en venant du C024
Classe 3 = impraticable mais existant	Difficilement sur les +/- 150m suivants
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun	X	X					

Signalisation routière : ~~Oui~~ – laquelle **X Non**

Eclairage public : ~~Oui~~ ~~Partiel~~ **X Non**

Sentiment de sécurité : Correct ~~Faible~~

CONCLUSIONS

Etat général : ~~Mauvais~~ **X Moyen** ~~Bon~~

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,...)

Baliser le tronçon où le chemin se confond avec les champs.

PHOTOS



