

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 4 (rue des Pierrailles) à Bousval**

Réalisé par des bénévoles

Date visite : **05/04/2019**

Largeur moyenne : **3m**

Pente : aucune **X faible** moyenne forte

Type de revêtement : **X Asphalte** Béton Empierré **X Terre** Autres

Zone traversée

**ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : **X** Oui Non

Assiette entretenue : Oui **X** Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés **Oui** ~~Non constatés~~

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui **X** Non

Facilité générale d'utilisation : **X** Oui Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	
Classe 2 = état passable	<b>Globalement correct, sauf grosses flaques d'eau</b>
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Signalisation routière : Oui – laquelle **X** Non

Eclairage public : Oui Partiel **X** Non

Sentiment de sécurité : **X** Correct Faible

## CONCLUSIONS

Etat général :    Mauvais                    **X** Moyen                    Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

**Les énormes flaques d'eau rendent parfois difficile la progression à pied et à vélo**

## PHOTO

