

FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 8 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **05/04/2019**

Largeur moyenne : **3,50m**

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Pavés

Zone traversée Entre champs et RN 25

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Oui ~~Non constatés~~

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	
Classe 2 = état passable	Globalement correct, sauf énormes flaques d'eau
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Signalisation routière : Oui – laquelle Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correct Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais X Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

Les énormes flaques d'eau rendent parfois difficile, voire très difficile la progression à pied et à vélo.

PHOTOS

