

**FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 62 à Bousval**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **05/04/2019**

Largeur moyenne : **2m sur 350 m Partie A, puis 50 cm Partie B**

Pente : **faible Partie A et moyenne Partie B**

Type de revêtement : Asphalte      Béton      Empierré      **X Terre**      Autres

Zone traversée **Champs**

**ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : **X** Oui      Non

Assiette entretenue : **X** Oui **Partie A**      **X** Non **partie B**

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés      Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui      **X** Non

Facilité générale d'utilisation : **X** Oui **Partie A**      **X** Non **Partie B car trop étroit et pas entretenu**

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	
Classe 2 = état passable	<b>X</b>
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
	<b>X</b>	<b>X</b>					

Signalisation routière : Oui – laquelle      **X** Non

Eclairage public : Oui      Partiel      **X** Non

Sentiment de sécurité : **X** Correct      Faible

## CONCLUSIONS

Etat général : **X Mauvais Partie B**

Moyen

**X Bon Partie A**

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

**Réhabiliter le sentier dans sa partie B**

## PHOTOS



Partie A



Partie B