

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 64 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **05/04/2019**

Largeur moyenne : **1m**

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : **Herbe et ronces**

Zone traversée : **Champs cultivés**

ENTRETIEN / ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : ~~Constatés~~ Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non

| | Commentaire |
|---|-------------|
| Classe 0 - devenu route | |
| Classe 1= état impeccable | |
| Classe 2 = état passable | |
| Classe 3 = impraticable mais existant | X |
| Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture) | |

USAGES

| | Piéton | Cycliste | PMR (poussette, chaise roulante...) | Cavalier | Moto, Quad, | Tracteur | Voiture |
|-------|--------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|
| Aucun | | | | | | | |

Signalisation routière : Oui – laquelle Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correct Faible

CONCLUSIONS

Etat général : X Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

Réhabiliter et baliser le sentier sur toute sa longueur.

PHOTOS

