

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 66 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 05/04/2016

Largeur moyenne :

Pente : aucune **X faible** moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre **X Prairie**

Zone traversée : **Prairie**

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui **X Non**

Assiette entretenue : Oui **X Non**

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés **X Non constatés**

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : ? Oui ? Non

Facilité générale d'utilisation : Oui **X Non** - Pourquoi ? : **Pas accessible, clôture électrique**

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture ...)	X Clôture

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							

Signalisation routière : Oui – laquelle **X Non**

Eclairage public : Oui Partiel **X Non**

Sentiment de sécurité : **X Correct** Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,...)

La prairie est parfois occupée par du bétail !

Baliser et rendre accessible au public via deux sas ?

L'autre extrémité du sentier (non photographiée) aboutit dans une propriété privée.