

**FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 72 à Bousval**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **05/04/2019**

Largeur moyenne : **0,5 m**

Pente : aucune  faible moyenne  forte

Type de revêtement : **Terre**

Zone traversée : **Massif forestier**

**ENTRETIEN / ETAT**

Abords entretenus : Oui  Non

Assiette entretenue : Oui  Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : ~~Constatés~~ Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  Non

Facilité générale d'utilisation : Oui  Non

	Commentaire
Classe 0 - devenu route	
Classe 1= état impeccable	
Classe 2 = état passable	<b>X</b>
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
	<b>X</b>						

Signalisation routière : Oui – laquelle  Non

Eclairage public : Oui Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correct Faible

## CONCLUSIONS

Etat général :    Mauvais                            X Moyen                            Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,....)

**A baliser.**

**Réaménager la jonction S072 – S073 au moyen d'un sas.**

## PHOTOS



Sentier 72/73

