

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 83 à Bousval

Réalisée par des bénévoles

Date visite : **19/04/2019**

Largeur moyenne : **1 m**

Pente : aucune faible **X** moyenne forte

Type de revêtement : **Klinckers**

Zone traversée : **Entre des propriétés privées**

ENTRETIEN / ETAT

Abords entretenus : **X** Oui Non

Assiette entretenue : **X** Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : ~~Constatés~~ Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui **X** Non

Facilité générale d'utilisation : **X** Oui Non

| | Commentaire |
|---|-------------|
| Classe 0 - devenu route | |
| Classe 1= état impeccable | X |
| Classe 2 = état passable | |
| Classe 3 = impraticable mais existant | |
| Classe 4 = coupé; supprimé (jardin, culture, clôture) | |

USAGES

| | Piéton | Cycliste | PMR (poussette, chaise roulante...) | Cavalier | Moto, Quad, | Tracteur | Voiture |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|
| Aucun | X | Difficile | | | | | |

Signalisation routière : Oui – laquelle **X** Non

Eclairage public : Oui Partiel **X** Non

Sentiment de sécurité : **X** Correct Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen X Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs premières pistes de mesures à prendre,...)

PHOTOS

