


FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 88 à Bousval

Réalisée par des bénévoles



Tronçon 8

Sentier n°88. Accès du Ravel vers le haut de la Rue de la Forge. Utilisation probable uniquement par les habitants du bas de la Rue de la Forge vers l'École Ste Marie (trajet plus court que le Ravel)
Peu praticable par temps de pluie : terre et herbe, en pente assez forte.



Photo 26



Photo 27



Photo 28

Date visite : 04/19 et 05/19

Voierie : Largeur moyenne : 0.8m

Pente : moyenne

Type de revêtement : Terre – herbe

Zone traversée : sentier clôturé entre des jardins

Difficilement voire impraticable par temps de pluie, glissant, boueux

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : +/-

Assiette entretenue : +/-

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : probable par temps de pluie

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : non

Facilité générale d'utilisation : glissant pat temps de pluie - Pourquoi ? :

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, ...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible	x						
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : _____ Non

Eclairage public : non

Sentiment de sécurité : bon

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais X Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : peu emprunté

Voie à utiliser uniquement par les habitants du bas de la Rue de la Forge et l'est de la Rue du Château pour se rendre à l'école Ste Marie, car plus court que le Ravel.

Remarque : mène à l'Avenue des Combattants dont le trottoir est parfois assez étroit et régulièrement partiellement encombré. (voir tronçon 9)

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Patrimoine naturel

Paysage :

Hydrographie :

Nature : jardins

Patrimoine bâti

Zone d'habitat :

Ancien patrimoine :