


FICHE DESCRIPTIVE – Trottoirs à Bousval (tronçon 1)

Réalisée par des bénévoles



Tronçon 1 :

1A

Rue du Try au Chêne, descente sous la Baillerie
Accotement herbeux, peu praticable




Photo 1

1B

Rue du Grand Arbre
Accotement à usage de parking, ou pas d'accotement



Photo 2



Photo 3

1C

Rue du Château, du portail à l'angle de la Rue du Grand Arbre
Traversée non sécurisée au bas de la Rue du Grand Arbre.
Carrefour très dangereux pour cyclistes et piétons, aucune visibilité, accotement trop étroit à l'angle du mur du Château en direction de la Rue du Grand Arbre



Photo 4

Date visite : 04/19 et 05/19

Voierie : Largeur moyenne : 4m sur le haut de 1B ; 6m sur 1A, bas de 1B et 1C

Pente : aucune X faible moyenne forte

Type de revêtement : X Asphalte Béton Empierré Terre Autres :

Zone traversée : **routes, pas d'équipement prévu pour usagers faibles, non approprié pour des enfants non accompagnés**

Tronçon 1A : descente de la Baillerie. Voie large à trafic régulier, accotement herbeux peu entretenu. Peu sécurisant tant pour les piétons que pour les vélos. *Photo 1*

Tronçon 1B : Rue du grand Arbre : Voierie étroite et peu passante sur la partie haute, sans trottoir, accotement utilisé par du parking, 6 maisons concernées. *Photo 2*

Partie basse : Voie large à trafic régulier, accotement herbeux peu entretenu. Traversée non sécurisée pour rejoindre l'accotement devant le château. *Photo 3*

Tronçon 1C : Rue du Château : devant le Château de Bousval. Accotement en terre, en pente, peu praticable et boueux par temps de pluie. *Photo 4*

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : +/-

Assiette entretenue : Oui

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : non

Facilité générale d'utilisation : Non - Pourquoi ? : aucune sécurisation

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			x				
Faible	x	x					
Moyen							x
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : _____ Non

Eclairage public : Oui

Sentiment de sécurité : Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : prévu à usage automobile uniquement. Mais peu d'habitations concernées (ferme de la Baillerie + quelques-unes sur le haut de la Rue du Grand Arbre)

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Patrimoine naturel

Paysage : remarquable

Hydrographie : Ry Vandernoot - peu visible

Nature : prairies

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : peu

Ancien patrimoine : Ferme de la Baillerie, 2 chapelles, Château de Bousval