

## FICHE DESCRIPTIVE – Trottoirs à Bousval (tronçon 2)

Réalisée par des bénévoles



**Photo :**

Rue du Château, le long du mur du château

Rue étroite, pas ou très peu d'accotements praticables  
Inopérant pour les piétons car concerne a priori seulement les n°50 et 52



Date visite : 04/19 et 05/19

**Tronçon n°: 2**

Voierie : Largeur moyenne : 3.5m

Pente : aucune

Type de revêtement :    X Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres :

Zone traversée : **routes, pas d'équipement prévu pour usagers faibles.**

Voierie étroite et assez peu passante. Accotement en partie inexistant, en partie herbeux, peu entretenu.

**ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : +/-

Assiette entretenue : Oui

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : non

Facilité générale d'utilisation : oui mais non sécurisé    - Pourquoi ? :

## USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			x				
Faible	x	x					
Moyen							x
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : \_\_\_\_\_ Non

Eclairage public : Oui

Sentiment de sécurité : Faible

## CONCLUSIONS

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : prévu à usage automobile uniquement. Mais peu d'habitations concernées (n°50 et 52)

## ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

### Patrimoine naturel

Paysage : en partie remarquable

Hydrographie :

Nature : prairies et talus herbeux

### Patrimoine bâti

Zone d'habitat : peu

Ancien patrimoine : Château de Bousval