


FICHE DESCRIPTIVE – Trottoirs à Bousval (tronçon 3)

Réalisée par des bénévoles



Tronçon 3 : Rue du Château – accès Ravel mur du château

3A

Piétons de la Rue du Château, n°37 à 55

Trottoir aménagé devant les nouvelles constructions (en contrebas des vignes). Pour le reste, alternance d'accotements et de zones non praticables



Photo 6



Photo 7

3B

1^{er} accès au Ravel le long du mur du château

Sentier couvert de paillis, bien entretenu, non éclairé



Photo 8

3C

Tronçon du Ravel jusqu'à la Place de la Gare

Accès au Ravel praticable et revêtement du Ravel en
asphalte lissé très correct



Photo 9

Accès au Ravel du nouveau quartier de l'Avenue
des combattants :

On peut regretter

- Un bloc de maisons a complètement
grillagé ses jardins



Photo 10

- Un bloc de maisons a privatisé
l'accès au Ravel



Photo 11

Date visite : 04/19 et 05/19

Voierie : Rue du Château + accès Ravel + Ravel

Pente : aucune

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres :

Zone traversée :

Tronçon 4A : Rue du Château, largeur moyenne 4.5m. Alternance de trottoir (nouveau lotissement en contrebas des vignes – *photo 6*), de zones avec accotement et de zone sans accotement *Photo 7*

Tronçon 4B : Accès au Ravel, le long du mur du château. Sentier de 1m à 1.5m de large, en terre couvert de paillis. Facilement accessible aux piétons et vélos. Bien entretenu. Pas d'éclairage.

Tronçon 4C : Ravel, du chemin d'accès à la Place de la Gare. Voierie asphaltée, lisse, bien entretenue. Pas d'éclairage.

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : oui

Assiette entretenue : Oui.

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : non. Attention à la privatisation d'une entrée au Ravel par le nouveau bloc construit sur l'Avenue des Combattants qui empêche l'accès à tous les habitants (n° impairs) de l'Avenue des Combattants.

Facilité générale d'utilisation : oui - Pourquoi ? :

USAGES

3A : Rue du Château

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			x				
Faible	x	x					
Moyen							x
Dense							

3C : Ravel

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun				x	x	x	x
Faible			x				
Moyen	x	x					
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle :

Eclairage public : 4A : Oui 3B et 3C : non

Sentiment de sécurité : correct

CONCLUSIONS

Etat général : Bon

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Patrimoine naturel

Paysage : jardins

Hydrographie : Dyle sur 3B (pont)

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : 3A : résidentiel peu dense

Ancien patrimoine :