


FICHE DESCRIPTIVE – Trottoirs à Bousval (tronçon 7)

Réalisée par des bénévoles



Tronçon 7 :

Tronçon 7A : Rue du Château de l'extrémité ouest à la Rue de la Forge

Tronçon 7B : Rue de la Forge, de la Rue du Château vers le Ravel

Tronçon 7C : Rue de la Forge, de l'avenue des Combattants vers le Ravel



Photo 22



Photo 23

Petites routes sans trottoir ni accotement, trafic faible à moyen en heure de pointe

Tronçon 7D : Ravel de la Rue de la Forge à la Place de la Gare

Parcours aisé pour piétons et cyclistes.

!!! barrières de protection du Ravel toujours ouvertes, tant au croisement avec la Rue de la Forge (Photo 24) qu'au croisement avec la Rue du Grand Arbre (Photo 25) – celui-ci constituant un important point noir en heures de pointe



Photo 24



Photo 25

Date visite : 04/19 et 05/19

Voierie : Largeur moyenne : 3m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres :

Zone traversée :

Tronçon 7A – 7B – 7C : routes, pas d'équipement prévu pour usagers faibles, non approprié pour des enfants non accompagnés

Tronçon 7D : Ravel, correctement entretenu, sans éclairage.

Les barrière freinantes sont quasi toujours ouvertes aux croisement avec la Rue de la Forge et avec la Rue du Grand Arbre. Ce dernier est très dangereux pour les usagers faibles vu la densité du trafic, et souvent la vitesse des voitures *Photos 24 et 25*

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : +/-

Assiette entretenue : Oui

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : non

Facilité générale d'utilisation : Non sur les routes, oui sur le Ravel - Pourquoi ? : sécurité

USAGES

7A – 7B – 7C

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible	x	x					
Moyen							x
Dense							

7D

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible							
Moyen	x	x					
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : _____ Non

Eclairage public : Oui sur les routes, non sur le Ravel

Sentiment de sécurité : Faible sur les routes

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : routes prévues à usage automobile uniquement. On peut regretter qu'il n'y ait pas d'accès de l'école Ste Marie directement au Ravel par l'arrière.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Patrimoine naturel

Paysage :

Hydrographie : Dyle

Nature :

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : rural relativement dense

Ancien patrimoine :