

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 20 à Houtain-le-Val**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_mai 2019

Largeur moyenne : \_\_3\_\_m

Pente :  aucune  faible  moyenne  forteType de revêtement :  Asphalte  Béton  Empierré  Terre  Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : \_\_\_\_\_

**ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui  Non Assiette entretenue : Oui  Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés  Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  Non Facilité générale d'utilisation : Oui  Non  - Pourquoi ? : \_\_\_\_\_

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = <b>état passable</b>	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible							
Moyen							
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : \_\_\_\_\_ Non

Eclairage public :  Oui  Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correcte  Faible

### CONCLUSIONS

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : \_\_\_\_\_

