

**FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 41 à Houtain-le-Val**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_\_\_\_30/5

Largeur moyenne : \_\_\_\_\_m

Pente :  aucune     faible     moyenne     forte

Type de revêtement :  Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : \_\_\_\_\_

**ENTRETIEN/ETAT Labouré**

Abords entretenus : Oui     Non

Assiette entretenue : Oui     Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) :    Constatés    Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) :    Oui     Non

Facilité générale d'utilisation : Oui    Non    - Pourquoi ? : \_\_\_\_\_

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible							
Moyen							
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : \_\_\_\_\_ Non

Eclairage public :  Oui  Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correcte  Faible

**CONCLUSIONS**

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_