

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 44 à Houtain-le-Val

Réalisée par des bénévoles

Date visite : _mai 2019

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : _____

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : ____Portillon très étroit et vétuste_

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible							
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : _____ Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais **Moyen** Bon

