

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 10 à Loupaigne**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_\_Mai 2019

Largeur moyenne :4 m

Pente :  aucune  faible  moyenne  forteType de revêtement :  **Asphalte**  Béton  Empierré  Terre  Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : cultures\_

**ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : **Oui**  Non Assiette entretenue : **Oui**  Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés **Non constatés**Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  **Non** Facilité générale d'utilisation : **Oui** Non - Pourquoi ? : \_\_\_\_\_

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	X
Classe 1 = état impeccable	X
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun							
Faible	X			X		X	
Moyen		X	X		X		X
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public :  Oui  Partiel  **Non**

Sentiment de sécurité :  Correct  **Faible**

### CONCLUSIONS

Etat général :  Mauvais  **Moyen**  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : peu de visibilité route tortueuse

