

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 12 à Loupaigne**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_\_ Mai 2019

Largeur moyenne : 4 m

Pente :  aucune  faible  moyenne  forteType de revêtement :  Asphalte  Béton  Empierré  Terre  Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : cultures/habitat

**ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui  Non Assiette entretenue : Oui  Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés  Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  Non Facilité générale d'utilisation : Oui  Non  - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	X
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			X				X
Faible	X	X		X	X	X	
Moyen							
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public :  Oui  Partiel  **Non**

Sentiment de sécurité :  **Correct**  Faible

### CONCLUSIONS

Etat général :  Mauvais  **Moyen**  Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : va être réaménagé en voie verte/ prolongation de celle venant de Houtain

---

## I. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

### Patrimoine naturel

Paysage : \_\_\_\_\_

Hydrographie : \_\_\_\_\_

Nature :longe réserve naturelle sucrerie