

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 34 à Loupaigne**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_\_ Mai 2019

Largeur moyenne : 4 m **Cul-de sac à l'atlas et sur le terrain**Pente :  aucune  faible  moyenne  forteType de revêtement :  Asphalte  Béton  Empierré  Terre  Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : \_\_\_\_\_

**ENTRETIEN/ETAT**Abords entretenus : Oui  Non Assiette entretenue : Oui  Non 

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui  Non 

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	X
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES**

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			X		X	X	X
Faible				X			
Moyen		X					
Dense	X						

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : Très utilisé promenade