

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 28 à Loupoigne

Réalisée par des bénévoles

Date visite : __ Mai 2019

Largeur moyenne : 4 m !!! comme chemin

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : _____

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : **Oui** Non

Assiette entretenue : **Oui** Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés **Non constatés**

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : **Oui** Non

Facilité générale d'utilisation : **Oui** Non - Pourquoi ? :

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	X
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun			X				X
Faible	X	X		X	X	X	
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public : Oui Partiel **Non**

Sentiment de sécurité : **Correct** Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen **Bon**

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : contestation assiette.