

FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 33 à Loupaigne

Réalisée par des bénévoles

Date visite : __Mai 2019

Largeur moyenne : invisible (prairie + clôture)

Pente : aucune faible moyenne forteType de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : prairie

ENTRETIEN/ETATAbords entretenus : Oui Non Assiette entretenue : Oui Non Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : clôtures

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	X
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun	X	X	X	X	X	X	X
Faible							
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public : Oui Partiel **Non**

Sentiment de sécurité : Correct Faible

CONCLUSIONS

Etat général : **Mauvais** Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : beau sentier centre village à réhabiliter. Liaison rue Goyette-Place Nicolaÿ = bonne partie du chemin de l'école libre vers place sans voitures