

## FICHE DESCRIPTIVE – Sentier 38 à Loupoigne

Réalisée par des bénévoles

Date visite : \_\_Mai 2019

Largeur moyenne :1 m

Pente :  aucune     faible     moyenne     forte

Type de revêtement :  Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres : \_\_\_\_\_

Zone traversée : \_prairie\_\_\_\_\_

### ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui     Non

Assiette entretenue : Oui     Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) :    Constatés    Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) :    Oui     Non

Facilité générale d'utilisation : Oui    Non    - Pourquoi ? : tourniquets régulièrement bloqués par fermier

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	X
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

### USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun		X	X	X	X	X	X
Faible	X						
Moyen							
Dense							

Signalisation routière :  Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public :  Oui  Partiel  **Non**

Sentiment de sécurité :  **Correct**  Faible

### CONCLUSIONS

Etat général :  **Mauvais**  Moyen  Bon