

FICHE DESCRIPTIVE – Trottoirs (rue Daumerie) à Loupogne

Réalisée par des bénévoles

Date visite : __ Mai 2019

Largeur moyenne : 4 m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : habitat dense _____

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : dangereux mobilité douce. Autos parkées trottoirs

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	X
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun				X		X	
Faible					X		
Moyen	X	X					X
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : **Non**

Eclairage public : **Oui** Partiel Non

Sentiment de sécurité : **Correct** Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais **Moyen** Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : dangereux mobilité douce. Autos
parquées trottoirs