

**FICHE DESCRIPTIVE – Chemin 7 à Marbisoux**

Réalisée par des bénévoles

Date visite : 30 mai 2019

Largeur moyenne : 3 m

Pente :  aucune     faible     moyenne     forte

Type de revêtement :  Asphalte     Béton     Empierré     Terre     Autres : herbe

**ENTRETIEN/ETAT**

Abords entretenus : Oui     Non

Assiette entretenue : Oui (par passage)     Oui (entretien)     Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) :    Constatés     Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) :    Oui     Non     ???

Facilité générale d'utilisation : Oui     Non  - Pourquoi ?

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
<b>Classe 1 = état impeccable</b>	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

**USAGES POSSIBLES:**

Piéton	Cycliste	Poussette	Chaise roulante (sans aide)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
ok	ok	non	non	ok	ok	ok	non

Signalisation routière :  Oui - laquelle: panneau vélo – cheval - piéton  Non

Eclairage public :  Oui  Partiel  Non

Sentiment de sécurité :  Correcte  Faible  Endroit isolé

### CONCLUSIONS

Etat général :  Mauvais  Moyen  Bon

### ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

#### Patrimoine naturel

Paysage : campagne

Hydrographie :

Nature :

#### Patrimoine bâti

Zone d'habitat : début (côté chemin de fer)

Ancien patrimoine :