

II. INFORMATIONS SUR LE TRONCON

Village : WAGY AUX Date visite : 10 ou 21 mars 2019 Secteur n° : route part. 1

Tronçon n° : 20 (à reporter sur la carte) + N° des photos associées _____

Largeur moyenne : 1,20 m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : _____

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés

Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : _____

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
<u>Classe 2 = état passable</u>	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun		X	X	X	X	X	X
Faible	X						
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : C3 Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : _____

III. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Patrimoine naturel

Paysage : longe prairies

Hydrographie : _____

Nature : _____

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : longe quelques maisons

Ancien patrimoine : _____