

II. **INFORMATIONS SUR LE TRONCON**

Village : WAYAOX Date visite : 10 au 21 mars 2019 Secteur n° : sentier Youmeau

Tronçon n° : 22 (à reporter sur la carte) + N° des photos associées _____

Largeur moyenne : 1 m

Pente : aucune faible moyenne forte

Type de revêtement : Asphalte Béton Empierré Terre Autres : _____

Zone traversée : _____

ENTRETIEN/ETAT

Abords entretenus : Oui Non

Assiette entretenue : Oui Non

Problèmes d'écoulement (eau de pluie, eau usée, lisier,...) : Constatés Non constatés

Conflit de voisinage (contestation d'utilisation) : Oui Non

Facilité générale d'utilisation : Oui Non - Pourquoi ? : _____

	Commentaire
Classe 0 = devenu route	
Classe 1 = état impeccable	
Classe 2 = état passable	
Classe 3 = impraticable mais existant	
Classe 4 = coupé, supprimé (jardin, culture, clôture ...)	

USAGES

	Piéton	Cycliste	PMR (poussette, chaise roulante...)	Cavalier	Moto, Quad,	Tracteur	Voiture
Aucun		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faible	<input checked="" type="checkbox"/>						
Moyen							
Dense							

Signalisation routière : Oui - laquelle : C3 Non

Eclairage public : Oui Partiel Non

Sentiment de sécurité : Correcte Faible

CONCLUSIONS

Etat général : Mauvais Moyen Bon

COMMENTAIRES (problèmes majeurs, premières pistes de mesures à prendre,...) : _____

III. **ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE**

Patrimoine naturel

Paysage : longe prairies

Hydrographie : _____

Nature : _____

Patrimoine bâti

Zone d'habitat : longe maisons

Ancien patrimoine : _____